

CALCAIRE & TRAITEMENT DE L'EAU

Repères pratiques pour fours vapeur, lave-vaisselle, machines à café, glaçons et appareils chauffant de l'eau.

1. Identifier le risque

La dureté de l'eau varie selon la région. Plus l'appareil chauffe ou évapore de l'eau, plus les minéraux peuvent se déposer. Recherchez dépôts blancs, baisse de débit, temps de chauffe plus long ou buses qui se bouchent.

2. Protéger l'appareil

Selon l'usage : adoucisseur, filtration dédiée, osmose ou autre traitement recommandé par le fabricant. Vérifiez réglage, sel, régénération et durée de vie des cartouches.

3. Détartre au bon moment

N'attendez pas la panne, mais ne détartez pas au hasard. Utilisez une procédure et un produit compatibles avec le circuit, les métaux, les joints et les exigences du fabricant.

4. Tracer les interventions

Notez la date, le produit, la concentration ou programme utilisé, la cartouche remplacée et l'état constaté. Cela aide à ajuster la fréquence.

Lave-vaisselle	Boiler, résistances, bras et buses
Four vapeur / mixte	Générateur ou circuit vapeur, buses, sondes
Machine à café	Chaudière, groupe, électrovannes, débit
Machine à glaçons	Circuit d'eau, évaporateur selon conception
Bain-marie / chauffe-eau	Cuve, résistance, robinetterie

Toujours suivre la notice du fabricant et les recommandations du fournisseur de traitement d'eau.